

Зип Общепит

DESPIECE TECNICO

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

Lavavajillas arrastre de cinta
Lave-vaisselle entrainement à bande
Belt conveyor dishwasher
Transportband Geschirrspüler
Lavastoviglie con avanzamento a nastro

Modelos:

FI-2700

FI-4000

FI-6000

ECO-2700

ECO-4000

ECO-6000

Julio 2004 July



Fagor Industrial

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08181

N plano
C-1545


Firma

Fecha
7-2004

Aparato
LAVAVAJILLAS DE CINTA
MODULO DE ENTRADA

Lamina
1

Fagor Industrial S. Coop.
Onate



Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE ENT

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Z510408 | Entrada izquierda soldada | Welded left inlet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Z510419 | Fondo entrada completa | Complete inlet back | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Z510415 | Entrada derecha soldada | Welded right inlet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Z510435 | Cantонера recogedor | Pick up corner protector | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Z510401 | Armazón entrada soldado | Welded inlet framework | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Z512961 | Amarre superior panel | Upper panel anchoring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Z512905 | Panel portamandos entrada | Inlet control panel | 1 | - | 1 | - |
| 7 | Z512906 | Panel portamandos entrada | Inlet control panel | - | 1 | - | 1 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Z510472 | Protector inf. fugas entrada | Lower protector escape inlet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Z513006 | Etiqueta circular amarillo | Round yellow label | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Z513005 | Interruptor de seta rojo | Round mushroom switch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Z513004 | Pulsador rojo completo | Complete red push button | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Z513003 | Pulsador verde completo | Complete green push button | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Z200607 | Conjunto cierre | Closure set | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Z200601 | Enganche cierre | Closure hook | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Z448703 | Asa | Handle | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE ENTRADA

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|--------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | Z512915 | Panel superior recogedor comp. | Complete pick up upper panel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Z512962 | Sujeción inferior panel | Lower panel fastening | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q221304 | Remache redondo M-5 | Round rivet M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Z512918 | Panel inferior recogedor | Pick up lower panel | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Z510434 | Guía bandeja recogedor | Pick up tray guide | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Z510431 | Fondo recogedor soldado | Back welded pick up | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q412004 | Remache monobolt Ø4,8 | Monobolt rivet Ø40.8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Z510420 | Cantonera | Corner protector | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q412004 | Remache monobolt Ø4,8 | Monobolt rivet Ø40.8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 22 | Z102104 | Válvula desagüe | Drainage valve | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Q307009 | Arandela junta Ø70xØ48x1,5 | Joint washer Ø70xØ48x10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Q307026 | Junta especial | Special joint | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Z702101 | Tuerca rosca 1 1/2" | Screw thread 1 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Q307027 | Arandela junta Ø45xØ35x2 | Joint washer Ø45xØ35x2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Z602101 | Codo desagüe | Drainage elbow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Z602102 | Tuerca | Nut | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | X260151 | Pata regulable | Adjustable leg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 32 | 32 | 32 | 32 |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE ENTRADA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA



+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | Z512956 | Soporte giro derecho completo | Complete right turn support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s/n | Z512958 | Soporte giro izquierdo completo | Complete left turn support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | Z512919 | Panel lateral inferior completo | Complete lower side panel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Z512921 | Panel lateral superior | Upper side panel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Z510413 | Perfil tensor completo | Complete profile turnbuckle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Z510473 | Protección superior fugas entrada | Upper protection escape inlet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Z512962 | Sujeción inferior panel | Lower panel fastening | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q221304 | Remache redondo M-5 | Round rivet M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Z512961 | Amarre superior panel | Upper panel anchoring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Z512911 | Panel posterior entrada izquierda | Left inlet rear panel | 1 | - | 1 | - |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



2

3

4

N plano
C-1546

Firma

Fecha
7-2004

Aparato
LAVAVAJILLAS DE CINTA
ASPIRADOR DE VAHOS

Lamina
2


Fagor Industrial S. Coop.
Omate

21 22

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---|-------------|--|
| N plano C-1547 | Firma  | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA MODULO DE LAVADO (Mueble) | Lamina 3 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR  Onate |
|-------------------|--|-----------------|---|-------------|--|

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | ZONA | | MODULO DE LAVADO () | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D | | |
| 1 | Z510101 | Armazón soldado (Lavad.-aclarad.) | Welded framework (Wash-rinse) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 1 | Z530101 | Armazón soldado (Lavado) | Welded framework (Wash) | - | - | 1 | 1 | | |
| | Q012053 | Tornillo hexagonal M-8x20 | Hexagonal screw M-8x20 | 8 | 8 | 12 | 12 | | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 12 | 12 | | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring A-8 washer | 8 | 8 | 12 | 12 | | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 8 | 8 | 12 | 12 | | |
| 2 | X260151 | Pata regulable | Ajustable leg | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 32 | 32 | 64 | 64 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| 3 | Z512901 | Panel frontal lavado y preaclarado | Washing and rinsing front panel | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Z532901 | Panel frontal lavado | Washing front panel | - | - | 1 | 1 | | |
| 4 | Z510321 | Guía lavado completa | Complete washing guide | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 12 | 12 | 24 | 24 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 12 | 12 | 24 | 24 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 12 | 12 | 24 | 24 | | |
| 5 | Z510811 | Bandeja retenedor "B" | Retaining plate "B" | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 6 | Z510812 | Bandeja retenedor "A" | Retaining plate "A" | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 7 | Z276429 | Cortina interior completa | Complete inner curtain | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| 8 | Z510344 | Sujeción cortina | Curtain fastening | 2 | 2 | 3 | 3 | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | ZONA | | MODULO DE LAVADO (I | | | |
|------|---------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------------------|--------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| 9 | Z510318 | Amarre cuba lavado | Washing drum support | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 8 | 8 | 16 | 16 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 24 | 24 | 48 | 48 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 32 | 32 | | |
| 10 | Z510333 | Perfil anterior izquierdo | Front left profile | 1 | 2 | 3 | 1 | | |
| s/n | Z510334 | Perfil anterior derecho | Front right profile | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| 11 | Z510332 | Perfil inferior | Lower profile | 3 | 3 | 4 | 4 | | |
| 12 | Z510813 | Protector | Protector | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | | |
| 13 | Z510336 | Perfil posterior izquierdo | Rear left profile | 1 | 2 | 3 | 1 | | |
| s/n | Z510335 | Perfil posterior derecho | Rear right profile | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| 14 | Z510337 | Perfil superior izquierdo | Upper left profile | 1 | 2 | 3 | 1 | | |
| s/n | Z510338 | Perfil superior derecho | Upper right profile | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| 15 | Z512927 | Panel posterior lavado izquierdo | Left wash rear panel | 1 | - | - | - | | |
| 15 | Z512926 | Panel posterior lavado derecho | Right wash rear panel | - | 1 | - | - | | |
| 15 | Z512930 | Panel poster. lavado central decho. | Rear panel. right centre wash | - | - | 1 | 1 | | |
| 15 | Z512931 | Panel posterlor lavado central | Rear panel centre wash | - | - | - | - | | |
| 15 | Z512933 | Panel poster. prelavado izquierdo | Rear panel. Left pre-wash | - | - | 1 | - | | |
| 15 | Z512932 | Panel poster. prelavado derecho | Rear panel. Right pre-wash | - | - | - | 1 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 16 | Z512963 | Soporte panel posterior | Rear panel support | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA


MODULO DE LAVADO (

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 17 | Z510508 | Sujeción resorte | Rivet support | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 18 | Z270513 | Resorte fuerza constante | Constant force spring | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Q352001 | Pasador de aletas Ø2x15 | Cotter pin Ø2x15 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 20 | Z270514 | Eje resorte | Spindle spring | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | Z510514 | Soporte resorte | Spring support | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 22 | Z270512 | Encaje resorte puerta | Door socket spring | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 23 | Z270531 | Sujeción puerta | Door fastening | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q152047 | Tornillo cilíndrico con cuello M-5 | Cylindrical screw with neck M-5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Z510500 | Puerta lavado completa | Complete wash door | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Z200506 | Imán puerta | Door magnet | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Z200550 | Asa puerta completa | Complete door handle | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Z510300 | Caja-cuba lavado soldada | Welded wash box-tub | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Z510308 | Suplemento caja lavado completo | Complete wash box supplement | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|-------------|--|
| N plano C-1548 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA PARTE FUNCIONAL LAVADO | Lamina 4 | Fagor Industrial S. Coop. FAGOR |
| | | | | | Oñate |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | MODULO DE LAVADO (Part | | | |
|------|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
| 1 | Z330906 | Manguera comunicación | Connection pipe | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Q881324 | Abrazadera 50 -70 | Clamp 50-70 | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Z702101 | Tuerca R-1 1/2" | Nut R-1 1/2" | - | - | 2 | 2 |
| 4 | Q307009 | Arandela junta Ø70xØ48x1,5 | Joint washer Ø70xØ48x10.5 | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Z330901 | Pasamuros comunicación | Connection wire protection | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Z310906 | Filtro aspiración | Extractor filter | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Z310901 | Pasamuros aspiración | Extractor wire protection | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Z310902 | Arandela junta Ø92xØ66x2 | Joint washer Ø92xØ66x2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Z310903 | Tuerca pasamuros M-65X2,5 | Wire protection nut M-65X20.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Q881326 | Abrazadera 70 - 90 | Clamp 70 - 90 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | Z310904 | Codo aspiración | Extractor elbow | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Z511003 | Sujeción motobomba lavado | Wash motor pump fastener | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 13 | Z511002 | Soporte motobomba | Motor pump support | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Z511001 | Motobomba (220/380, 50 Hz.) | Motor pump (220/380, 50 Hz.) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Z514101 | Motobomba (220/380, 60 Hz.) | Motor pump (220/380, 60 Hz.) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q012055 | Tornillo hexagonal M-8x30 | Hexagonal screw M-8x30 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 15 | Z510902 | Codo impulsión | Impulse elbow | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Z510910 | Codo empalme impulsión comp. | Complete impulse elbow joint | 1 | 1 | 2 | 2 |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | ZONA | | MODULO DE LAVADO (Parte | | | |
|------|---------|----------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 17 | Z310753 | Reducción caudal lavado | Wash flow reduction | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 18 | Z510701 | Soporte suplemento soldado | Welded supplement support | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q012055 | Tornillo hexagonal M-8x30 | Hexagonal screw M-8x30 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 19 | Z510908 | Junta pasamuros | Wire protection joint | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 20 | Z510904 | Empalme inferior impulsión | Lower impulse joint | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 21 | Z510905 | Pasamuros lavado inferior | Lower wash wire protection | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 22 | Z510725 | Rama lavado lateral superior | Upper side wash branch | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 23 | Z510728 | Suplemento rama lateral | Side branch supplement | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 24 | Z510906 | Empalme superior impulsión | Upper impulse joint | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 25 | Z510701 | Soporte suplemento soldado | Welded supplement support | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q012055 | Tornillo hexagonal M-8x30 | Hexagonal screw M-8x30 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 26 | Z510908 | Junta pasamuros | Wire protection joint | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 27 | Q881326 | Abrazadera 70 - 90 | Clamp 70 - 90 | 5 | 5 | 10 | 10 | | |
| 28 | Z510907 | Pasamuros lavado superior | Upper wash wire protection | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 4 | 4 | 8 | 8 | | |
| 29 | Z510704 | Soporte superior izquierdo comp. | Complete upper left support | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | |
| 30 | Z510708 | Varilla sujeción superior | Upper fastening rod | 1 | 1 | 2 | 2 | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | | MODULO DE LAVADO (Par | | | |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|--------|--------|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D | |
| | Q012021 | Tornillo hexagonal M-4x10 | Hexagonal screw M-4x10 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| | Q261020 | Arandela muelle A-4 | Spring washer A-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| | Q232020 | Arandela plana A-4 | Flat washer A-4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 31 | Z510717 | Contrapeso | Counter balance | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | Q152046 | Tornillo hexagonal con cuello M-6 | Hexagonal screw with neck M-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 32 | Z510709 | Soporte superior derecho comp. | Complete upper right support. | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 33 | Q307027 | Arandela junta Ø45xØ35x2 | Joint washer Ø45xØ35x2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Z602101 | Codo desagüe | Drainage elbow | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Z602102 | Tuerca | Nut | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Z310912 | Manguera comunicación | Connection pipe | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Z702101 | Tuerca R-1 1/2" | Nut R-1 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Q307009 | Arandela junta Ø70xØ48x1,5 | Joint washer Ø70xØ48x10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | Z510931 | Pasamuros | Wire protection | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | Z310932 | Codo empalme | Elbow joint | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Q881307 | Abrazadera 40 - 60 | Clamp 40 - 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 42 | Z510934 | Manguera comunicación preacla. | Prerinse connection pipe | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Z602102 | Tuerca | Nut | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Z510924 | Asa aliviadero preacla. | Prerinse overflow handle | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | Z510921 | Aliviadero preacla. | Welded prerinse overflow | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Z510941 | Guía aliviadero preacla. | Prerinse overflow guide | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 48 | Z102104 | Válvula desagüe | Drainage valve | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Q307009 | Arandela junta Ø70xØ48x1,5 | Joint washer Ø70xØ48x10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | Q307026 | Junta especial | Special joint | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE LAVADO (Par

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA


+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 51 | Z702101 | Tuerca rosca 1 1/2" | Nut thread 1 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Q307027 | Arandela junta Ø45xØ35x2 | Joint washer Ø45xØ35x2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Z602101 | Codo desagüe | Drainage elbow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Z510916 | Asa aliviadero lavado | Wash overflow handle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Z510911 | Aliviadero lavado soldado | Welded wash overflow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Q307051 | Junta tórica Ø41,41xØ36,17xØ2,6 | "O" ring Ø41,41xØ36,17xØ2,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | Z710902 | Pasamuros desagüe | Drainage wire protection | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Q307059 | Arandela junta Ø72xØ56x2 | Joint washer Ø72xØ56x2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Q220001 | Tuerca ranurada M-56x2,5 | Slotted nut M-56x2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Z200910 | Manguera desagüe | Drainage pipe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Z310721 | Tapón cierre | Closure plug | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 64 | Q307068 | Junta tórica Ø33xØ27xØ3 | "O" ring Ø33xØ27xØ3 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 65 | Z510719 | Distribuidor superior lavado comp. | Complete wash upper distributor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | Z310721 | Tapón cierre | Closure plug | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 67 | Q307068 | Junta tórica Ø33xØ27xØ3 | "O" ring Ø33xØ27xØ3 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 68 | Z510747 | Rama lavado lateral inferior | Lower side wash branch | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 69 | Z510728 | Suplemento rama lateral | Side branch supplement | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 70 | Z510739 | Distribuidor inferior lavado comp. | Complete wash lower distributor | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | Z510715 | Soporte inferior derecho completo | Complete lower right support | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 72 | Z510711 | Soporte inferior izquierdo completo | Complete lower left support | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x1,2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 73 | Z510714 | Varilla sujeción inferior | Lower fastening rod | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Q012021 | Tornillo hexagonal M-4x10 | Hexagonal screw M-4x10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q261020 | Arandela muelle A-4 | Spring washer A-4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| | Q232020 | Arandela plana A-4 | Flat washer A-4 | 2 | 2 | 4 | 4 |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|-------------|--|
| N plano C-1549 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA NIVELES Y CALENTAMIENTO LAVADO | Lamina 5 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate |
|-------------------|-----------|-----------------|--|-------------|--|

Зип Ощепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE LAVADO (Niveles y


MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|----------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Q082032 | Tornillo alomado BZ-3,5x9,5 | Curved screw BZ-3.5x90.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Z602923 | Soporte presostato | Pressostat support | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Z103074 | Presostato simple | Simple pressostat | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Z513001 | Presostato simple | Simple pressostat | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Z103077 | Racord en "Y" | "Y" joint | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | P102154 | Brida elástica | Elastic yoke | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | 3702400 | Tubo de goma Ø 8x4x240 | Rubber pipe Ø 8x4x240 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Z203012 | Empalme presostato | Pressostat joint | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Q307003 | Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62 | "O" ring Ø16,01xØ10,77xØ2.62 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Z203013 | Tornillo presostato | Pressostat screw | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Q307003 | Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62 | "O" ring Ø16,01xØ10,77xØ2.62 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Z203011 | Cámara presostato | Pressostat chamber | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Q152024 | Tornillo avellanado M-4x8 | Countersunk screw M-4x8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Z850111 | Soporte termostato | Thermostat support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Z203014 | Termostato | Thermostat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Z101723 | Caperuza resistencia | Resistor cap | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Q163140 | Tuerca hexagonal M-6 LATÓN | Brass hexagonal nut M-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 23 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | Z121741 | Resistencia 230 V., 9.600 W. | Resistance 230 V., 9,600 W. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Z129502 | Resistencia 230 V., 12.000 W. | Resistance 230 V., 12,000 W. | - | - | - | - |
| 25 | Q163040 | Tuerca hexagonal M-6 LATÓN | Brass hexagonal nut M-6 | - | - | 6 | 6 |
| 26 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | - | - | 6 | 6 |
| 27 | Z310703 | Brida ciega | Blind yoke | - | - | 2 | 2 |
| 28 | Q307044 | Junta tórica Ø67,18xØ56,52xØ5,30 | "O" ring Ø67,18xØ56,52xØ5.30 | - | - | 2 | 2 |

Зип Общепит
 vsezip.ru
 +7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------|--|
| N plano C-1550 | Firma <i>[Signature]</i> | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA MODULO DE PREACLARADO (Mueble) | Lamina 6 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|--|-------------|--|

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE PREACLAR

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Z510113 | Larguero soporte | Crossbar support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Z510114 | Poste | Post | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q411304 | Remache avibulb Ø4,8 | Avibulb rivet Ø40.8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Z510112 | Base soporte | Support base | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Z510104 | Panel transversal preaclarado com | Complete prerinse transverse panel | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Z510101 | Armazón soldado (Lavad.-aclarad.) | Welded framework (Wash-rinse) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q012053 | Tornillo hexagonal M-8x20 | Hexagonal screw M-8x20 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 6 | X260151 | Pata regulable | Ajustable leg | 4 | 4 | 8 | 8 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| 7 | Z276429 | Cortina interior completa | Complete inner curtain | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Z510344 | Sujeción cortina | Curtain fastening | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | MODULO DE PREACLARADO | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Z511811 | Guía preaclorado completa | Complete prerinse guide | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Z512929 | Panel posterior preaclorado izdo. | Left prerinse rear panel | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Z512928 | Panel posterior preaclorado decho. | Right prerinse rear panel | - | 1 | - | 1 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Z512963 | Soporte panel posterior | Rear panel support | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Z510508 | Sujeción resorte | Spring support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Z270513 | Resorte fuerza constante | Constant force spring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Q352001 | Pasador de aletas Ø2x15 | Cotter pin Ø2x15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Z270514 | Eje resorte | Spindle spring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Z510514 | Soporte resorte | Spring support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA


MODULO DE PREACLARA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 17 | Z270512 | Encaje resorte puerta | Door socket spring | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Z270531 | Sujeción puerta | Door fastening | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q152047 | Tornillo cilíndrico con cuello M-5 | Cylindrical screw with neck M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Z510520 | Puerta preaclarado completa | Complete prerinse door | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Z200506 | Imán puerta | Door magnet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Z400540 | Asa puerta completa | Complete door handle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Z511801 | Caja-cuba preaclarado completa | Complete prerinse box-tub | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Z511808 | Suplemento caja preaclarado com. | Complete prerinse box supplement | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 24 | Z510331 | Guía puerta | Door guide | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q152045 | Tornillo amarre M-6x25 | Anchoring screw M-6x25 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q222012 | Tuerca autoblocante M-6 | Autolock nut M-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 25 | Z100522 | Interruptor magnético (puerta) | Magnetic switch (door) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162020 | Tuerca hexagonal M-4 | Hexagonal nut M-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Z510808 | Bandeja preaclarado completa | Complete prerinse plate | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|---|-------------|--|
| N plano C-1551 | Firma  | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA PARTE FUNCIONAL PREACLARADO | Lamina 7 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR  Onate |
|-------------------|--|-----------------|---|-------------|--|

| MOD. | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | MODULO DE PREACLARADO (I | | | | |
|------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
| 1 | Z162315 | Soporte motobomba completo | Complete motor pump support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Z162313 | Amarre motobomba completo | Complete motor pump anchoring | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5X13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Z401007 | Perfil soporte motobomba | Motor pump support profile | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Z401001 | Motobomba preaclarado | Prerinse motor pump | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | V817100 | Condensador 6 Mf. | Condenser 6 Mf. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q261050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Z510932 | Conducto aspiración preaclarado | Prerinse extraction pipe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Z510933 | Casquillo preaclarado | Prerinse bush | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Z510932 | Conducto aspiración preaclarado | Prerinse extraction pipe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Q228005 | Tuerca ranurada M-49X2,5 | Slotted nut M-49x20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Q307059 | Arandela junta Ø72xØ56x2 | Joint washer Ø72xØ56x2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Z600905 | Pasamuros aspiración | Extractor wire protection | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Z600906 | Filtro aspiración | Extractor filter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Z511231 | Soporte micro aclarado | Micro rinse support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q222012 | Tuerca hexagonal autoblocante M-6 | Autolocking hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Z513007 | Final de carrera (Micro aclarado) | End of run (Micro rinse) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q152026 | Tornillo avellanado M-4x35 | Countersunk screw M-4x35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162020 | Tuerca hexagonal M-4 | Hexagonal nut M-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Q371031 | Manguito sujeción Ø3x20 | Fastening socket Ø3x20 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE PREACLARADO (

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 18 | Z511209 | Leva | Cam | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Z511201 | Casquillo roscado 5/8" | Threaded bush 5/8" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Q132041 | Varilla roscada M-6x10 | Threaded rod M-6x10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Z511208 | Tope eje accionador | Actuator spindle buffer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Q307070 | Junta tórica Ø12,74xØ7,5xØ2,62 | "O" ring Ø12,74xØ7,5xØ2,62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Z511202 | Accionador aclarado izquierdo | Left rinse actuator | 1 | - | 1 | - |
| 25 | Z511221 | Accionador aclarado derecho | Right rinse actuator | - | 1 | - | 1 |
| 26 | Z510342 | Tope accionador aclarado | Rinse actuator buffer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q152013 | Perno soldado M-6x30 | Welded bolt M-6x30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q222012 | Tuerca hexagonal autoblocante M-6 | Autolocking hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | - | Soporte-casquillo derecho comp. | Complete right bush support. | 1 | - | 1 | - |
| 27 | - | Soporte-casquillo izquierdo comp. | Complete left bush support. | - | 1 | - | 1 |
| 28 | Z311831 | Tobera preaclarado | Prerinse nozzle | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | Z400711 | Enganche tobera preaclarado | Prerinse nozzle hook | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | Z511925 | Amarre superior preaclarado "A" | Upper anchoring prerinse "A" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | Z511921 | Árbol preaclarado completo | Complete prerinse arbour | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Z511926 | Sujeción superior preaclarado "B" | Prerinse upper fastening "B" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |




Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | MODULO DE PREACLARADO (I | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
| 33 | Z511907 | Sujeción rama inferior preaclarado | Prerinse lower branch fastening | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Q223108 | Tuerca M-24x2,5 | Nut M-24x20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Q307063 | Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53 | "O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Z281901 | Pasamuros aclarado | Rinse wire protection | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Q881336 | Abrazadera 16 - 27 | Clamp 16 - 27 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x800 | Rubber pipe Ø24xØ14x800 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Z162312 | Reducción | Reduction | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Z162301 | Conducto impulsión | Impulse pipe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Z510924 | Asa aliviadero preaclarado | Prerinse overflow handle | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Z510921 | Aliviadero preaclarado soldado | Welded prerinse overflow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Z510941 | Guía aliviadero preaclarado | Prerinse overflow guide | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 48 | Z102104 | Válvula desagüe | Drainage valve | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Q307009 | Arandela junta Ø70xØ48x1,5 | Joint washer Ø70xØ48x10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Q307026 | Junta especial | Special joint | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Z702101 | Tuerca rosca 1 1/2" | Nut thread 1 1/2" | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Q307027 | Arandela junta Ø45xØ35x2 | Joint washer Ø45xØ35x2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Z602101 | Codo desagüe | Drainage elbow | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Z602102 | Tuerca | Nut | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Z510934 | Manguera comunicación preaclaclar. | Prerinse connection pipe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Z310932 | Codo empalme | Elbow joint | 1 | 1 | 1 | 1 |



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|---|-------------|--|
| N plano C-1552 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA NIVELES Y CALENTAMIENTO PREAclarado | Lamina 8 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate |
|-------------------|-----------|-----------------|---|-------------|--|

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MODULO DE PREACLARADO (Nivel

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA


+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
|------|---------|----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Z313006 | Presostato simple | Simple pressostat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | P503068 | Soporte presostato | Pressostat support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Q082032 | Tornillo alomado BZ-3,5x9,5 | Curved screw BZ-3.5x90.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | P102154 | Brida elástica | Elastic yoke | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3702400 | Tubo de goma Ø 8x4x130 | Rubber pipe Ø 8x4x130 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Z203012 | Empalme presostato | Pressostat joint | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Q307003 | Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62 | "O" ring Ø16,01xØ10,77xØ20.62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Z203013 | Tornillo presostato | Pressostat screw | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Q307003 | Junta tórica Ø16,01xØ10,77xØ2,62 | "O" ring Ø16,01xØ10,77xØ20.62 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Z203011 | Cámara presostato | Pressostat chamber | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Q152024 | Tornillo avellanado M-4x8 | Countersunk screw M-4x8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Z850111 | Soporte termostato | Thermostat support | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Z203014 | Termostato | Thermostat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Z101723 | Caperuza resistencia | Resistor cap | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Q163140 | Tuerca hexagonal M-6 LATÓN | Brass hexagonal nut M-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 21 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 22 | Z313601 | Resistencia 230 V., 5.000 W. | Resistance 230 V., 5,000 W. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Q307044 | Junta tórica Ø67,18xØ56,52xØ5,30 | "O" ring Ø67,18xØ56,52xØ50.30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

PARTE FUNCIONAL ACLA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FI-2700 | FI-4000 | FI-6000 | |
|------|---------|--------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--|
| 1 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x800 | Rubber pipe Ø24xØ14x800 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Q881336 | Abrazadera 27 - 16 | Clamp 27 - 16 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Z316419 | Empalme 3/4" | Joint 3/4" | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Z102323 | Bobina para electroválvula | Coil for electrovalve | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Z102305 | Electrovalvula 3/4" | Electrovalve 3/4" | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Z311103 | Tapón 3/4" | Lid 3/4" | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Z311101 | Te-soporte completo | Complete T support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Z102316 | Manómetro | Pressure gauge | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Z102307 | Reductor de presión | Pressure reducer | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Z102301 | Manguito 3/4" | Socket 3/4" | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | Z102308 | Filtro 3/4" | Filter 3/4" | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Z203060 | Amarre limitador Tecasa | Tecasa limiter anchoring | 1 | 1 | 1 | |
| | Q221341 | Remache hexagonal M-4 | Hexagonal rivet M-4 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q152024 | Tornillo avellanado M-4x8 | Countersunk screw M-4x8 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Z213014 | Termostato limitador Tecasa | Tecasa limiter thermostat | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Z273037 | Soporte termostatos | Thermostat supports | 1 | 1 | 1 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | Q307044 | Junta tórica Ø67,18xØ56,52x5,3 | O" ring Ø67,18xØ56,52xØ500.3 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Z129502 | Resistencia 230 V., 12.000 W. | Resistance 230 V., 12,000 W. | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Z101723 | Caperuza resistencia | Resistor cap | 3 | 3 | 3 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 9 | 9 | 9 | |
| | Q163140 | Tuerca hexagonal M-6 latón | Brass hexagonal nut M-6 | 18 | 18 | 18 | |
| 18 | R663062 | Botón de mando completo | Complete control button | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | Z273037 | Soporte termostatos | Thermostat support | 1 | 1 | 1 | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | | PARTE FUNCIONAL ACLA | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------|---------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FI-2700 | FI-4000 | FI-6000 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | | |
| 20 | Z203014 | Termostato calderin | Wash drum thermostat | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q152024 | Tornillo avellanado M-4x8 | Countersunk screw M-4x8 | 2 | 2 | 2 | | |
| 21 | Q012063 | Tornillo hexagonal M-10x20 | Hexagonal screw M-10x20 | 1 | 1 | 1 | | |
| 22 | Q307048 | Junta tórica Ø16,18xØ9,12xØ3,53 | "O" ring Ø16,18xØ9,12xØ30.53 | 1 | 1 | 1 | | |
| 23 | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | 4 | 4 | | |
| 24 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | | |
| 25 | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 4 | | |
| 26 | Z316426 | Cuerpo calderin completo | Complete wash drum body | 1 | 1 | 1 | | |
| 27 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x1.100 | Rubber pipe Ø24xØ14x1.100 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x1.100 | Rubber pipe Ø24xØ14x1.100 | 1 | 1 | 1 | | |
| 29 | Q881336 | Abrazadera 27 - 16 | Clamp 27 - 16 | 2 | 2 | 2 | | |
| 30 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | Z281901 | Pasamuros aclarado | Rinse wire protection | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | Q307063 | Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53 | "O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53 | 1 | 1 | 1 | | |
| 34 | Q223108 | Tuerca M-24x2,5 | Nut M-24x20.5 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | Q221324 | Tuerca hexagonal 3/4" gas | Hexagonal nut 3/4" gas | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | Z701135 | Electroválvula entrada agua simple | Simple water inlet electrovalve | 1 | 1 | 1 | | |
| 37 | Q881302 | Abrazadera 12 - 20 | Clamp 12 - 20 | 2 | 2 | 2 | | |
| 38 | 3676900 | Tubo de goma Ø17xØ10x1.700 | Rubber pipe Ø17xØ10x1.700 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 | | |
| 41 | Z821910 | Pasamuros conducto llenado | Filling pipe wire protection | 1 | 1 | 1 | | |
| 42 | Q223106 | Tuerca unión conducto | Pipe nut joint | 1 | 1 | 1 | | |
| 43 | Z331101 | Conducto de llenado | Filling pipe | 1 | 1 | 1 | | |
| 44 | Z511905 | Amarre superior aclarado "A" | Upper anchoring rinse "A" | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | | |

Зип Ощепит

vsezip.ru

ZONA


+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | PARTE FUNCIONAL ACLARADO | | |
|------|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FI-2700 | FI-4000 | FI-6000 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Z511901 | Árbol aclarado completo | Complete rinse arbour | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Z511906 | Amarre superior aclarado "B" | Upper anchoring rinse "B" | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | Z211903 | Tobera de aclarado | Rinse nozzle | 10 | 10 | 10 |
| 48 | Z511907 | Sujeción rama inferior aclarado | Rinse lower branch fastening | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Z311101 | Te-soporte completo | Complete T support | 1 | 1 | 1 |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Z316419 | Empalme 3/4" | Joint 3/4" | 2 | 2 | 2 |
| 51 | Q881336 | Abrazadera 27 - 16 | Clamp 27 - 16 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|
| N plano C-1554 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAJILLAS DE CINTA (ECO) PARTE FUNCIONAL ACLARADO | Lamina 10 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

PARTE FUNCIONAL ACLAR

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | ECO-2700 | ECO-4000 | ECO-6000 | |
|------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|
| 1 | - | Salida de generador agua caliente | Hot water generator outlet | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Z162312 | Reducción | Reduction | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Z162301 | Conducto aspiración - impulsión | Extractor pipe - impulse | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Z401001 | Motobomba de aclarado | Rinse motor pump | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Z401007 | Perfil soporte motobomba | Motor pump support profile | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Z162313 | Amarre motobomba completo | Complete motor pump anchoring | 1 | 1 | 1 | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Z162315 | Soporte motobomba completo | Complete motor pump support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 5 | 5 | 5 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 3 | 3 | 3 | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | V817100 | Condensador 6 Mf. | Condensor 6 Mf. | 1 | 1 | 1 | |
| | Q261050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8 | Hexagonal nut M-8 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Z162301 | Conducto aspiración - impulsión | Extractor pipe - impulse | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Q881324 | Abrazadera 50 - 70 | Clamp 50 - 70 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Z701102 | Manguito | Socket | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Z951101 | Tubería flexible L=1.000 | Flexible tube L=1,000 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | Q306038 | Arandela junta Ø31xØ21x1,5 | Joint washer Ø31xØ21x10.5 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | Z162306 | Manguito doble 1" | Double socket 1" | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x1300 | Rubber pipe Ø24xØ14x1300 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3715300 | Tubo de goma Ø24xØ14x1300 | Rubber pipe Ø24xØ14x1300 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Q881336 | Abrazadera 16 - 27 | Clamp 16 - 27 | 2 | 2 | 2 | |
| 19 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Z281901 | Pasamuros aclarado | Rinse wire protection | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Q307063 | Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53 | "O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53 | 1 | 1 | 1 | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | PARTE FUNCIONAL ACLAR | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | ECO-2700 | ECO-4000 | ECO-6000 |
| 23 | Q223108 | Tuerca M-24x2,5 | Nut M-24x20.5 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Q221324 | Tuerca hexagonal 3/4" gas | Hexagonal nut 3/4" gas | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Z701135 | Electrovalvula entrada agua simple | Simple water inlet electrovalve | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Q881302 | Abrazadera 12 - 20 | Clamp 12 - 20 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 3676900 | Tubo de goma Ø17xØ10x1.700 | Rubber pipe Ø17xØ10x1.700 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Z821910 | Pasamuros conducto llenado | Filling pipe wire protection | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Q223106 | Tuerca unión conducto | Pipe nut joint | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Z331101 | Conducto de llenado | Filling pipe | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Z511905 | Amarre superior aclarado "A" | Upper anchoring rinse "A" | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Z511901 | Árbol aclarado completo | Complete rinse arbour | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 |
| | Q212031 | Tuerca sombrerete M-5 | Cowl nut M-5 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Z511906 | Amarre superior aclarado "B" | Upper anchoring rinse "B" | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Z211903 | Tobera de aclarado | Rinse nozzle | 10 | 10 | 10 |
| 37 | Z511907 | Sujeción rama inferior aclarado | Rinse lower branch fastening | 1 | 1 | 1 |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 |
| | Q212040 | Tuerca sombrerete M-6 | Cowl nut M-6 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Z311101 | Te-soporte completo | Complete T support | 1 | 1 | 1 |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | 2 | 2 |

Зип Общежит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81


N plano
C-1555


Firma


Fecha
7-2004

Aparato
LAVAVAJILLAS DE CINTA
SISTEMA DE ARRASTRE

Lamina
11

Fagor Industrial S. Coop.
Onote




45 44 43 42

41

40

39

38

37

36

35

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

SISTEMA DE ARRAS

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 | 4000 | 6000 | |
|------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|--|
| 1 | Q222012 | Tuerca hexagonal autoblocante M-6 | Autolocking hexagonal nut M-6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Z515007 | Rodamiento 6201 - 2Z | Bearing 6201 - 2Z | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Z515006 | Piñón tensor cadena (Z=13) | Chain turnbuckle pinion (Z=13) | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Z515005 | Eje piñón tensor | Turnbuckle pinion spindle | 1 | 1 | 1 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8x1 | Hexagonal nut M-8x1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Z275008 | Cadena Iris 12,7x7,95x730 | Iris chain 12.7x7.95x730 | 1 | 1 | 1 | |
| | Z105012 | Enganche extremos cadena | Chain end hook | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Z105008 | Limitador de par LS-70 | Torque limiter LS-70 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q301010 | Arandela plana Ø27xØ12,5x2,5 | Flat washer Ø27xØ12,5x20.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Z515008 | Corona 2700 (Z=50) | Annulus 2700 (Z=50) | 1 | - | - | |
| 9 | Z535008 | Corona 4000 (Z=36) | Annulus 4000 (Z=36) | - | 1 | - | |
| 9 | Z555008 | Corona 6000 (Z=25) | Annulus 6000 (Z=25) | - | - | 1 | |
| 10 | Z515024 | Tope rueda motriz | Driver buffer | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Q132002 | Varilla roscada M-5x16 | Threaded rod M-5x16 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Z515016 | Cubierta posterior rodamientos | Bearings rear cover | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 4 | 4 | 4 | |
| 13 | Q307071 | Junta tórica Ø51,1xØ44,04xØ3,53 | "O" ring Ø51,1xØ44,04xØ30.53 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Z515015 | Reten Ø42xØ20x7 | Retainer Ø42xØ20x7 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | Z515014 | Rodamiento 6004 - 2RS | Bearing 6004 - 2RS | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Z515015 | Reten Ø42xØ20x7 | Retainer Ø42xØ20x7 | 1 | 1 | 1 | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | | SISTEMA DE ARRAS | | |
|------|---------|---------------------------------|-----------------------------|------|------------------|------|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 | 4000 | 6000 | |
| 17 | Z515013 | Soporte rodamiento | Bearing support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012053 | Tornillo hexagonal M-8x20 | Hexagonal screw M-8x20 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 4 | 4 | 4 | |
| 18 | Z515024 | Tope rueda motriz | Driver buffer | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | Q132002 | Varilla roscada M-5x16 | Threaded rod M-5x16 | 2 | 2 | 2 | |
| 20 | Z515021 | Rueda motriz completa | Complete driver | 1 | 1 | 1 | |
| | Q132001 | Varilla roscada M-8x16 | Threaded rod M-8x16 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Z105014 | Chaveta 25x6x6 | Key 25x6x6 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Z515012 | Chaveta 40x8x7 | Key 40x8x7 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Z515011 | Eje motriz | Driving pin | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Z515012 | Chaveta 40x8x7 | Key 40x8x7 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Z515021 | Rueda motriz completa | Complete driver | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Q132001 | Varilla roscada M-8x16 | Threaded rod M-8x16 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Z515024 | Tope rueda motriz | Driver buffer | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Q132002 | Varilla roscada M-5x16 | Threaded rod M-5x16 | 2 | 2 | 2 | |
| 29 | Z515013 | Soporte rodamiento | Bearing support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012053 | Tornillo hexagonal M-8x20 | Hexagonal screw M-8x20 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 4 | 4 | 4 | |
| 30 | Z515015 | Reten Ø42xØ20x7 | Retainer Ø42xØ20x7 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Z515014 | Rodamiento 6004 - 2RS | Bearing 6004 - 2RS | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | Z515015 | Reten Ø42xØ20x7 | Retainer Ø42xØ20x7 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | Q307071 | Junta tórica Ø51,1xØ44,04xØ3,53 | "O" ring Ø51,1xØ44,04xØ3.53 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Z515018 | Cubierta anterior rodamientos | Bearings front cover | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 4 | 4 | 4 | |
| 35 | Z515001 | Motorreductor | Geared motor | 1 | 1 | 1 | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

SISTEMA DE ARRAS

MOD. LAVAVAJILLAS DE CINTA


+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 | 4000 | 6000 | |
|------|---------|------------------------------|------------------------------|------|------|------|--|
| | Q012055 | Tornillo hexagonal M-8x30 | Hexagonal screw M-8x30 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 4 | 4 | 4 | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8x1 | Hexagonal nut M-8x1 | 4 | 4 | 4 | |
| 36 | Z515002 | Piñón motorreductor (Z=15) | Geared motor pinion (Z=15) | 1 | 1 | 1 | |
| | Q012052 | Tornillo hexagonal M-8x15 | Hexagonal screw M-8x15 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 1 | 1 | 1 | |
| | Q301010 | Arandela plana Ø27xØ12,5x2,5 | Flat washer Ø27xØ12,5x20.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Q132041 | Varilla roscada M-6x10 | Threaded rod M-6x10 | 2 | 2 | 2 | |
| 38 | Z515036 | Casquillo eje auxiliar | Auxiliary spindle socket | 2 | 2 | 2 | |
| 39 | Z515033 | Rueda auxiliar completa | Complete auxiliary wheel | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | Z515032 | Eje auxiliar | Auxiliary spindle | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | Z515031 | Tensor | Turnbuckle | 2 | 2 | 2 | |
| | Q012052 | Tornillo hexagonal M-8x15 | Hexagonal screw M-8x15 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 8 | |
| 42 | Z510438 | Soporte tensor | Turnbuckle support | 2 | 2 | 2 | |
| | Q012052 | Tornillo hexagonal M-8x15 | Hexagonal screw M-8x15 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q232050 | Arandela plana A-8 | Flat washer A-8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q262050 | Arandela muelle A-8 | Spring washer A-8 | 8 | 8 | 8 | |
| | Q162050 | Tuerca hexagonal M-8x1 | Hexagonal nut M-8x1 | 8 | 8 | 8 | |
| 43 | Z510439 | Calzo tensor | Turnbuckle wedge | 2 | 2 | 2 | |
| 44 | Z510437 | Espárrago roscado M-12x90 | Threaded stud-bolt M-12x90 | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | Q162070 | Tuerca hexagonal M-12 | Hexagonal nut M-12 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Зип Общежит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



N plano
C-1556

Firma

Fecha
7-2004

Aparato
LAVAVAJILLAS DE CINTA
CINTA Y TOPE PLATOS

Lamina
12

Fagor Industrial S. Coop. **FAGOR**
Orate

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

CINTA Y TOPE PLAT

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA


+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 | 4000 | 6000 | |
|------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|--|
| 1 | Z512946 | Suplemento tope platos | Plate buffer supplement | 9 | 9 | 9 | |
| | Q012031 | Tornillo hexagonal M-5x10 | Hexagonal screw M-5x10 | 18 | 18 | 18 | |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 18 | 18 | 18 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 18 | 18 | 18 | |
| 2 | Z512945 | Soporte suplemento tope platos | Extra plate buffer support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q221342 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 18 | 18 | 18 | |
| 3 | Z512944 | Amarre resorte | Spring anchoring | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Z512937 | Tope platos completo | Complete plate buffer | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Z512955 | Resorte tope platos | Plate buffer spring | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | Z512954 | Sujeción resorte | Spring support | 2 | 2 | 2 | |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q162030 | Tuerca hexagonal M-5 | Hexagonal nut M-5 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Z512951 | Eje tope platos soldado | Welded plate buffer spindle | 2 | 2 | 2 | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Z511201 | Casquillo roscado 5/8" | Threaded bush 5/8" | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | Z511209 | Leva | Cam | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Q371031 | Manguito sujeción Ø3x20 | Fastening socket Ø3x20 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Z513007 | Final de carrera (Micro tope platos) | End of run (Micro plate buffer) | 1 | 1 | 1 | |
| | Q152026 | Tornillo avellanado M-4x35 | Countersunk screw M-4x35 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q162020 | Tuerca hexagonal M-4 | Hexagonal nut M-4 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | Z511231 | Soporte micro aclarado | Micro rinse support | 1 | 1 | 1 | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | 2 | 2 | |
| | Q222012 | Tuerca hexagonal autoblocante M-6 | Autolocking hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | |
| 15 | Z515039 | Eje cinta | Belt spindle | 147 | 177 | 207 | |

Zip Общий

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--|
| N plano C-1557 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA PARTE ELECTRICA | Lamina 13 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate |
|-------------------|-----------|-----------------|---|--------------|--|

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

PARTE ELECT

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | PARTE ELECT | | | |
|------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------|---------|----------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FI-2700 | FI-4000 | FI-6000 | ECO-2700 |
| 1 | Z513012 | Cubierta cuadro eléctrico completo | Complete switchboard cover | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13 | Anchoring screw M-6x13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Z513017 | Posterior cuadro eléctrico | Switchboard rear | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Q031322 | Tornillo alomado M-4x15 | Curved screw M-4x15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Z103066 | Ventilador 230 V., 50/60 Hz. | Ventilator 230 V., 50/60 Hz. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Q162020 | Tuerca hexagonal M-4 | Hexagonal nut M-4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Z263002 | Vaina para bulbo | Case for bulb | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Q307048 | Junta tórica Ø16,18xØ9,12xØ3,53 | "O" ring Ø16,18xØ9,12xØ3.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Q162070 | Tuerca hexagonal M-12 | Hexagonal nut M-12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Z513016 | Tapa cuadro eléctrico | Switchboard lid | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Z263001 | Indicador analógico (cuba lavado) | Analogical indicator (wash tub) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Z263001 | Indicador analógico (calderín acl.) | Analogical indicator (rinse wash tub) | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | R693056 | Piloto ámbar | Amber pilot light | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Z273005 | Conmutador de funciones | Function switch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Z602906 | Casquillo distanciador | Spacer socket | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q041324 | Tornillo avellanado M-4x25 | Countersunk screw M-4x25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | R663062 | Botón de mando completo | Complete control button | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Z513003 | Pulsador verde completo | Complete green push button | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Z513004 | Pulsador rojo completo | Complete red push button | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Z513010 | Embellededor adhesivo | Adhesive trim | 1 | 1 | 1 | - |

Зип Ощепит

vsezip.ru

ZONA

PARTE ELECT


+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | ZONA | | PARTE ELECT | | | |
|------|---------|---|--|---------|---------|-------------|----------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | FI-2700 | FI-4000 | FI-6000 | ECO-2700 | | |
| 22 | Z523010 | Embellededor adhesivo | Adhesive trim | - | - | - | 1 | | |
| 23 | Z513014 | Frente cuadro eléctrico completo | Complete switchboard cover | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 3715510 | Canaleta unex 60x60x77 L=440 | Unex channel 60x60x77 G=440 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 3715510 | Canaleta unex 60x60x77 L=470 | Unex channel 60x60x77 G=470 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 24 | 3715510 | Canaleta unex 60x60x77 L=250 | Unex channel 60x60x77 G=250 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 25 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 26 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 27 | Z513011 | Soporte cuadro eléctrico | Switchboard support | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 28 | X183011 | Contactador (resistencias tanque) | Contactador (tank resistors) | 2 | 2 | 2 | - | | |
| 29 | X183011 | Contactador (resistencias calderín) | Contactador (wash tub resistors) | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 30 | Z203050 | Contactador (extractor o condensador) | Contactador (extractor or condenser) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 31 | Z203050 | Contactador (secado) | Contactador (dryer) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 32 | Z203050 | Contactador (recuperador energía) | Contactador (energy recovery) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 33 | X183011 | Contactador (resistencias calderín) | Contactador (wash tub resistors) | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 34 | Z123022 | Temporizador (aclarado) | Timer (rinse) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 35 | Z123022 | Temporizador (secado) | Timer (dryer) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 36 | Z213007 | Contactador (bomba lavado 2) | Contactador (pump wash 2) | - | 1 | 1 | - | | |
| 37 | Z213007 | Contactador (bomba lavado 3) | Contactador (pump wash 3) | - | - | 1 | - | | |
| 38 | Z213007 | Contactador (puertas) | Contactador (doors) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 39 | X183011 | Contactador (resistencias secado) | Contactador (drying resistors) | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 40 | X183011 | Contactador (resistencias tanque 2) | Contactador (tank resistors 2) | - | - | 1 | - | | |
| 41 | X183011 | Contactador (resistencias calderín) | Contactador (wash tub resistors) | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 42 | Z312941 | Prensaestopas PG-42 | Stuffing box PG-42 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 42 | R143010 | Prensaestopas PG-36 | Stuffing box PG-36 | - | - | - | 1 | | |
| 43 | Z312966 | Soporte prensaestopas | Stuffing box support | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 44 | R693009 | Guía contactor L=250 | Contactador guide G=250 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 44 | R663055 | Guía contactor L=120 | Contactador guide G=120 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|---------------------------------------|
| N plano C-1558 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA MODULO DE SALIDA | Lamina 14 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|---------------------------------------|




| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | ZONA | | MODULO DE SALIDA | | | |
|------|---------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--------|------------------|--------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D | | |
| 1 | Z512942 | Tapa tope platos completa | Complete plate buffer lid | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 2 | Z512921 | Panel lateral superior | Upper side panel | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Z512919 | Panel lateral inferior completo | Complete lower side panel | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 4 | Z512962 | Sujeción panel | Panel fastener | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 | Z512958 | Soporte giro izquierdo completo | Complete left turn support | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| s/n | Z512956 | Soporte giro derecho completo | Complete right turn support | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring A-6 washer | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 6 | Z513006 | Etiqueta circular amarillo | Round yellow label | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | Z513005 | Interruptor de seta rojo | Round mushroom switch | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | Z513004 | Pulsador rojo completo | Complete red push button | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | Z513003 | Pulsador verde completo | Complete green push button | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | Z512902 | Panel portamandos salida comp. | Complete control panel outlet | 1 | - | 1 | - | | |
| 10 | Z512907 | Panel portamandos salida comp. | Complete control panel outlet | - | 1 | - | 1 | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q221304 | Remache redondo M-5 | Round rivet M-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 11 | Z512961 | Amarre panel | Panel anchoring | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 12 | Z512914 | Panel superior salida | Upper panel outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 13 | Z512956 | Soporte giro derecho completo | Complete right turn support | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | MODULO DE SALIDA | | | |
|------|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|--------|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | 2700 I | 2700 D | 4000 I | 4000 D |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Z512912 | Panel inferior salida completo | Complete lower panel outlet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Z512947 | Soporte panel salida | Outlet panel support | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Z513051 | Cubierta componentes eléctricos | Electric components cover | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Z512958 | Soporte giro izquierdo completo | Complete left turn support | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Z510440 | Salida soldada completa | Complete welded outlet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | X260151 | Pata regulable | Ajustable leg | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Q012043 | Tornillo hexagonal M-6x20 | Hexagonal screw M-6x20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 20 | Z510469 | Protector fugas salida | Escape protector outlet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Зип Общепит

vsezip.ru

(812) 987-08-81




| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|---|--------------|---------------------------------------|
| N plano C-1559 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA CESTILLOS | Lamina 15 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR |
|-------------------|-----------|-----------------|---|--------------|---------------------------------------|

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|
| N plano C-1560 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA SECADO (800) | Lamina 16 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Onate |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|

Зип Ощепит

vsezip.ru

ZONA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

SECADO (800)

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | SECADO 800 | | | | |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--|--|--|
| 1 | Z276391 | Resistencia aletas 1500W., 230V. | Blade resistance 1500W., 230V. | 9 | | | | |
| 2 | Z316319 | Frontal caja resistencias | Resistor box front | 1 | | | | |
| 3 | Z316316 | Lateral izquierdo caja resistencias | Resistor box left side | 1 | | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 8 | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | | | | |
| 4 | Z276331 | Vaina para bulbo termostato | Case for thermostat bulb | 1 | | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 1 | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 1 | | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 1 | | | | |
| 5 | Z276429 | Cortina interior completa | Complete inner curtain | 1 | | | | |
| 6 | Z510344 | Sujeción cortina | Curtain fastening | 1 | | | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | | | | |
| 7 | Z516301 | Túnel de secado completo | Complete drying tunnel | 1 | | | | |
| s/n | Z516314 | Protector entrada secado | Drying inlet protector | 2 | | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | | | | |
| 8 | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | | | | |
| 9 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | | | | |
| 10 | Z203047 | SopORTE termostato | Thermostat support | 1 | | | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | | | | |
| 11 | Z213014 | Termostato limitador | Limiter thermostat | 1 | | | | |
| 12 | Z203060 | Amarre limitador Tecasa | Tecasa limiter anchoring | 1 | | | | |
| | Q221341 | Remache hexagonal M-4 | Hexagonal rivet M-4 | 2 | | | | |
| | Q152024 | Tornillo avellanado M-4x8 | Countersunk screw M-4x8 | 2 | | | | |

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | ZONA | SECADO (800) | | | |
|------|---------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|--|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | SECADO 800 | | | |
| 13 | Z316386 | Salida secado soldada | Welded dryer outlet | 1 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | | | |
| 14 | Z316388 | Tapa salida secado | Dryer outlet lid | 2 | | | |
| 15 | Q152046 | Tornillo hexagonal con cuello | Hexagonal screw with neck | 4 | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | | | |
| 16 | Z316331 | Ventilador centrifugo | Centrifugal ventilator | 1 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 6 | | | |
| 17 | Z316336 | Lateral derecho caja resistencias | Resistor box right side | 1 | | | |
| 18 | Z316320 | Posterior caja resistencias | Resistor box rear | 1 | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 8 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | | | |
| 19 | Z516311 | Lateral cubierta secado | Dryer side cover | 1 | | | |
| 20 | R023025 | Contratuerca | Counter nut | 2 | | | |
| 21 | X713021 | Racord | Joint | 1 | | | |
| 22 | 3712300 | Tubo PG-21 L=600 | Pipe PG-21 G=600 | 1 | | | |
| 23 | Z703006 | Racord a 90° | Joint at 90° | 1 | | | |
| 24 | Z316324 | Posterior cubierta completa | Complete rear cover | 1 | | | |
| 25 | Z516312 | Tapa cubierta secado | Dryer cover lid | 1 | | | |
| 26 | Z516711 | Lateral cubierta condensador | Condenser side cover | 1 | | | |
| 27 | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | | | |
| 28 | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | | |
| 29 | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13 | Anchoring screw M-6x13 | 4 | | | |
| 30 | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | | | |
| 31 | Z316322 | Anterior cubierta completa | Complete front cover | 1 | | | |
| s/n | Z316381 | Cableado general secado | General dryer wiring | 1 | | | |
| s/n | Z316353 | Cableado auxiliar secado | Dryer auxiliary wiring | 1 | | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|
| N plano C-1561 | Firma | Fecha 7-2004 | Aparato LAVAVAJILLAS DE CINTA CONDENSADOR DE VAHOS | Lamina 17 | Fagor Industrial S.Coop. FAGOR Oñate |
|-------------------|-----------|-----------------|--|--------------|--|

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA

CONDENSADOR DE V

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CONDENSADOR DE VAHOS | | | |
|------|---------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 1 | Z201101 | Escuadra amarre electrovalvula | Electrovalve anchoring bracket | 1 | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 2 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | | | |
| 2 | Z701135 | Electrovalvula simple | Simple electrovalve | 1 | | | |
| | Q032021 | Tornillo alomado M-4x10 | Curved screw M-4x10 | 2 | | | |
| | Q242020 | Arandela abanico A-4 | Fan shaped washer A-4 | 2 | | | |
| 3 | P443042 | Regulador caudal 3 l./min. | Flow regulator 3 G./min. | 1 | | | |
| 4 | 3676900 | Tube goma negra Ø17xØ10x5000 | Black rubber pipe Ø17xØ10x5000 | 1 | | | |
| 5 | Z276429 | Cortina interior completa | Complete inner curtain | 1 | | | |
| 6 | Z510344 | Sujeción cortina | Curtain fastening | 1 | | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 2 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 2 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 2 | | | |
| 7 | Z516701 | Túnel condensador de vahos | Vapour condensing tunnel | 1 | | | |
| s/n | Z516704 | Protector entrada condensador | Condenser inlet protector | 2 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | | | |
| s/n | Z516712 | Panel posterior condensador | Condenser rear panel | 1 | | | |
| | Q152004 | Tornillo aplastado M-5x13 | Screw M-5x13 | 2 | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 2 | | | |
| | Z512963 | Soporte panel posterior | Rear panel support | 2 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 6 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 6 | | | |
| 8 | Z516709 | Codo empalme condensador | Condenser elbow joint | 2 | | | |
| 9 | Q223108 | Tuerca M-24x2,5 | Nut M-24x20.5 | 4 | | | |
| 10 | Q307063 | Junta tórica Ø19,35xØ12,29xØ3,53 | "O" ring Ø19,35xØ12,29xØ30.53 | 4 | | | |
| 11 | Z271901 | Pasamuros | Wire protection | 4 | | | |
| 12 | Q307032 | Arandela junta Ø32xØ21x3 | Joint washer Ø32xØ21x3 | 4 | | | |
| 13 | Q223023 | Tuerca hexagonal 5/8" | Hexagonal nut 5/8" | 4 | | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

+7(812)987-08-81

| MOD. | | LAVAVAJILLAS DE CINTA | | CONDENSADOR DE V | | |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CONDENSADOR DE VAHOS | | |
| 14 | Q881302 | Abrazadera 12 - 20 | Clamp 12 - 20 | 2 | | |
| 15 | Z600907 | Toma de presión | Pressure point | 1 | | |
| 16 | Z600908 | Arandela plana Ø26xØ12,5x2 | Flat washer Ø26xØ12,5x2 | 1 | | |
| 17 | Q223013 | Tuerca hexagonal M-12 | Hexagonal nut M-12 | 1 | | |
| 18 | Q881302 | Abrazadera 12 - 20 | Clamp 12 - 20 | 2 | | |
| 19 | 3676900 | Tubo goma negra Ø17xØ10x2000 | Black rubber pipe Ø17xØ10x2000 | 1 | | |
| 20 | 3676900 | Tubo goma negra Ø17xØ10x600 | Black rubber pipe Ø17xØ10x600 | 1 | | |
| 21 | 3676900 | Tubo goma negra Ø17xØ10x300 | Black rubber pipe Ø17xØ10x300 | 1 | | |
| 22 | Q881302 | Abrazadera 12 - 20 | Clamp 12 - 20 | 4 | | |
| 23 | Z276741 | Cubierta batería | Battery cover | 1 | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 10 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 10 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 10 | | |
| 24 | Z276742 | Cubierta ventola completa | Complete ventilator cover | 1 | | |
| 25 | Z276760 | Ventilador centrifugo | Centrifugal ventilator | 1 | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 8 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 8 | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 8 | | |
| 26 | R023025 | Contratuerca | Counter nut | 1 | | |
| 27 | X713021 | Racord | Joint | 1 | | |
| 28 | 3712300 | Tubo PG-21 L=800 | Pipe PG-21 G=800 | 1 | | |
| 29 | Z703006 | Racord a 90° | Joint at 90° | 1 | | |
| 30 | R023025 | Contratuerca | Counter nut | 1 | | |
| 31 | Z276752 | Posterior cubierta completa | Complete rear cover | 1 | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | | |
| 32 | Z516721 | Tapa cubierta completa | Complete cover lid | 1 | | |
| | Q152017 | Tornillo amarre M-6x13 | Anchoring screw M-6x13 | 4 | | |

Зип Общепит

vsezip.ru

ZONA

MOD.

LAVAVAJILLAS DE CINTA



CONDENSADOR DE VAHOS

+7(812)987-08-81

| ITEM | CODIGO | DENOMINACION | TEXTO | CONDENSADOR DE VAHOS | | | |
|------|---------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | | | |
| 33 | Z516711 | Lateral cubierta condensador | Condenser side cover | 2 | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-6 | Hexagonal rivet M-6 | 4 | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 4 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | | |
| 34 | Z276342 | Anterior cubierta condensador | Condenser front cover | 1 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 4 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 4 | | | |
| 35 | Z276755 | Regulador salida aire | Air outlet regulator | 1 | | | |
| | Q152047 | Tornillo cilindrico con cuello M-5 | Cylindrical screw with neck M-5 | 2 | | | |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 2 | | | |
| | Q162030 | Tuerca hexagonal M-5 | Hexagonal nut M-5 | 2 | | | |
| | Q221343 | Remache hexagonal M-5 | Hexagonal rivet M-5 | 4 | | | |
| | Q302022 | Arandela plana Ø16xØ6x1,2 | Flat washer Ø16xØ6x10.2 | 1 | | | |
| | Q262030 | Arandela muelle A-5 | Spring washer A-5 | 1 | | | |
| | Q012032 | Tornillo hexagonal M-5x15 | Hexagonal screw M-5x15 | 1 | | | |
| 36 | Z276746 | Salida aire completa | Complete air outlet | 1 | | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 8 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 8 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 8 | | | |
| 37 | Z276762 | Batería completa | Complete battery | 1 | | | |
| | Q232040 | Arandela plana A-6 | Flat washer A-6 | 12 | | | |
| | Q262040 | Arandela muelle A-6 | Spring washer A-6 | 12 | | | |
| | Q162040 | Tuerca hexagonal M-6 | Hexagonal nut M-6 | 12 | | | |
| | Q012042 | Tornillo hexagonal M-6x15 | Hexagonal screw M-6x15 | 6 | | | |
| 38 | Z276734 | Rejilla aspiración vahos completa | Complete vapour extractor rack | 1 | | | |
| s/n | Z316702 | Cableado condensador | Condenser wiring | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

400V 3N~

FI - 2700




| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| X | X | | | | | |
| V ₁ | X | X | X | | X | X |
| V ₂ | X | X | | X | X | X |

| | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| COLOR | <i>COLOR</i> | <i>COULEUR</i> | <i>COLOUR</i> | <i>FARBEN</i> | <i>COLORE</i> |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde |
| b = | Bianco | Blanc | White | Weiß | Bianco |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone |

| | ESPAÑOL | FRANÇAIS |
|-------|--------------|----------------|
| COLOR | <i>COLOR</i> | <i>COULEUR</i> |
| n = | Negro | Noir |
| na = | Naranja | Orange |
| r = | Rojo | Rouge |
| rs = | Rosa | Rose |
| ve = | Verde | Vert |
| vi = | Violeta | Violet |

400V 3N~


FI - 4000



Зип Общепит
vsezip.ru
77(812)987-08-81

Y (380-480)V
Δ (208-240)V

(380-480)V 3~



| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| V ₁ | X | X | | | X | X |
| V ₂ | X | X | | X | X | X |

| | ESPAÑOL | FRANCAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO | | ESPAÑOL |
|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|
| COLOR | COLOR | COULEUR | COLOUR | FARBEN | COLORE | COLOR | COLOR |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu | n = | Negro |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo | na = | Naranja |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde | r = | Rojo |
| b = | Blanco | Blanc | White | Weiß | Bianco | rs = | Rosa |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio | ve = | Verde |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone | vi = | Violeta |


400V 3N~

FI - 6000


Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



Y (380÷480)V
 Δ (208÷240)V



| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| V1 | X | X | | | X | X |
| V2 | X | X | | X | X | X |

| | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO | | ESPAÑOL |
|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|
| COLOR | COLOR | COULEUR | COLOUR | FARBEN | COLORE | COLOR | COLOR |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu | n = | Negro |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo | na = | Naranja |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde | r = | Rojo |
| b = | Blanco | Blanc | White | Weiß | Bianco | rs = | Rosa |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio | ve = | Verde |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone | vi = | Violeta |


400V 3N~

ECO-2700

Зип Общепит

vsezip.ru


+7(812)987-08-81



Y (380÷480)V
Δ (208÷240)V

(380÷480)V 3~

3~
380





| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| ⊕ | X | X | | | | |
| V ₁ | X | X | X | | X | X |
| V ₂ | X | X | | X | X | X |

| | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO | | ESPAÑOL |
|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|
| COLOR | COLOR | COULEUR | COLOUR | FARBEN | COLORE | COLOR | COLOR |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu | n = | Negro |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo | na = | Naranja |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde | r = | Rojo |
| b = | Bianco | Blanc | White | Weiß | Bianco | rs = | Rosa |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio | ve = | Verde |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone | vi = | Violeta |

400V 3N~

ECO-4000




| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| | X | X | | | | |
| V ₁ | X | X | X | | X | X |
| V ₂ | X | X | | X | X | X |


| | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO | ESPAÑOL |
|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| COLOR | COLOR | COULEUR | COLOUR | FARBEN | COLORE | COLOR |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu | Negro |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo | Naranja |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde | Rojo |
| b = | Blanco | Blanc | White | Weiß | Bianco | Rosa |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio | Verde |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone | Violeta |
| n = | Negro | | | | | |
| na = | Naranja | | | | | |
| r = | Rojo | | | | | |
| rs = | Rosa | | | | | |
| ve = | Verde | | | | | |
| vi = | Violeta | | | | | |

400V 3N~

ECO-6000



Зип Общепит
vsezip.ru
+7(812)98708-81



| IG | 1 1a | 2 2a | 3 3a | 4 4a | 5 5a | 6 6a |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 | | | | | | |
| V ₁ | X | X | | | X | X |
| V ₂ | X | X | | X | X | X |

| | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ENGLISH | DEUTSCH | ITALIANO | | ESPAÑOL |
|---------|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|
| COLOR | COLOR | COULEUR | COLOUR | FARBEN | COLORE | COLOR | COLOR |
| a = | Azul | Bleu | Blue | Blau | Blu | n = | Negro |
| am = | Amarillo | Jaune | Yellow | Gelb | Giallo | na = | Naranja |
| am/ve = | Amarillo/verde | Jaune / vert | Yellow / green | Gelb/grün | Giallo/verde | r = | Rojo |
| b = | Bianco | Blanc | White | Weiß | Bianco | rs = | Rosa |
| g = | Gris | Gris | Grey | Grau | Grigio | ve = | Verde |
| m = | Marrón | Marron | Brown | Braun | Marrone | vi = | Violeta |

ESPAÑOL
 (A)(B) = Puntos de conexión con R
 (C) = Puntos de conex. 160/200 sin secado ni condensador
 C,C1,C2 = Condensador
 CA = Relé auxiliar aclarado
 CMBL 1/2/3 = Contactor bomba lavado 1/2/3
 CMBPL = Contactor bomba prelavado
 CMEV = Contactor motor extractor
 CMS = Contactor motor secado
 CMV 1/2 = Contactor avance 1/2
 CMREC = Contactor motor recuperador
 CRC 11/12/13/21/22 = Contactor calentamiento calderin
 CRS = Contactor resistencia secado
 CRTA = Contactor calentamiento aclarado
 CRT2 = Contactor calentamiento tanque 2
 CRT11/12 = Contactor calentamiento tanque 1
 CP = Relé puerta
 DS.ABR = Dosificador abrillantador
 DS.DET.= Dosificador detergente
 F = Fusible
 FMEV = Relé termico motor extractor
 FML1/2/3 = S. Termico bomba lavado 1/2/3
 FMS = Relé termico motor secado
 FMREC = Relé termico motor recuperador
 FMV = S. Termica motor avance
 Ia = Micro aclarado
 IG = Interruptor general
 IL = Micro lavado
 Im1/2/3 = Pulsador de marcha
 IPA = Micro puerta aclarado
 IP1/2/3 = Pulsador de parada
 IPPL = Micro puerta prelavado
 IPT1/2/3 = Micro puerta tanque 1/2/3
 L1 = Piloto de encendido
 L2 = Piloto marcha
 MB = Bomba de llenado y aclarado
 MBA = Bomba aclarado
 MBL1/2/3 = Bomba lavado 1/2/3
 MBP = Bomba de presión
 MBPL = Bomba prelavado
 MEV = Motor extractor vahos
 MREC = Motor recuperador
 MS = Motor secado
 MV = Motor avance
 Pa = Presostato aclarado
 PE1/2 = Parada de emergencia
 PPL = Presostato prelavado
 PT11 = Presostato lavado 1 calentamiento
 PT12 = Presostato lavado 1 llenado
 PT21 = Presostato lavado 2 calentamiento
 PT2/PT22 = Presostato lavado 2 llenado
 PT3 = Presostato lavado 3 llenado
 R = Relé de Generador A.C.
 (R)(N) = Toma de alimentación Generador A.C.
 Ra = Relé auxiliar aclarado y llenado
 RC11/12/13/21/22 = Resistencia calderin
 RS = Resistencia secado
 RTA = Resistencia calentamiento aclarado
 RT2 = Resistencia tanque 2
 RT11/12 = Resistencia tanque 1
 SF = Micro fin recorrido
 TA = Termostato aclarado
 TC, 1/2 = Termostato calderin
 TPA = Temporizador Aclarado
 TPT = Temporizador inicio
 TPS = Temporizador secado
 TREC = Termostato recuperador
 TRF = Transformador
 TS = Termostato secado
 TSC, 1/2 = Limitador calderin
 Tt1/2 = Termostato tanque 1/2
 VA = Electrovalvula llenado y aclarado
 VE = Ventilador cuadro electrico
 VEV = Electrovalvula condensacion vahos
 VL1/2 = Electrovalvula llenado tanque
 VG = Electrovalvula general
 VREC = Electrovalvula salida

FRANÇAIS
 Points de connexion R
 Points de connexion 160/200 sans sechege ni condensateur
 Condensateur
 Relais auxilier rinçage
 Contacteur pompe lavage 1/2/3
 Contacteur pompe prelavage
 Contacteur moteur extracteur
 Contacteur moteur sechage
 Contacteur avance 1/2
 Contacteur moteur recuperateur
 Contacteur chauff. surchauffeur
 Contacteur resistances sechage
 Contacteur chauffage rinçage
 Contacteur chauffage cuve 2
 Contacteur chauffage cuve 1
 Relais porte
 Dosseur de tensoactif
 Dosseur de detergent
 Fusible
 Relais termique moteur extracteur
 S. Termique pompe lavage 1/2/3
 Relais termique moteur sechage
 Relais termique moteur recuperateur
 S. Termica moteur avance
 Micro rinçage
 Interrupteur general
 Micro lavage
 Bouton marche
 Micro porte rinçage
 Bouton arrêt
 Micro porte prelavage
 Micro porte cuve 1/2/3
 Voyant fonctionnement
 Voyant demarrage
 Pompe remplissage rinçage
 Pompe rinçage
 Pompe lavage 1/2/3
 Pompe de pression
 Pompe prelavage
 Moteur extracteur vapeur
 Moteur recuperateur
 Moteur sechage
 Moteur avance
 Pressostat rinçage
 Arrêt d'urgence
 Pressostat prelavage
 Pressostat lavage 1 chauffage
 Pressostat lavage 1 remplissage
 Pressostat lavage 2 chauffage
 Pressostat lavage 2 remplissage
 Pressostat lavage 3 remplissage
 Relais du Generateur
 Alimentation generateur
 Relais auxilier rinçage remplissage
 Resistance surchauffeur
 Resistance sechage
 Resistance chauffage rinçage
 Resistance cuve 2
 Resistance cuve 1
 Micro fin de course
 Thermostat de rinçage
 Thermostat surchauffeur
 Temporisateur rinçage
 Temporisateur demarrage
 Temporisateur sechage
 Thermostate recuperateur
 Transformateur
 Thermostat sechage
 Thermostat limiteur surchauffeur
 Thermostat cuve 1/2
 Electrovanne remplissage rinçage
 Ventilateur tableau electricque
 Electrovanne condenseur vapeur
 Electrovanne remplissage cuve
 Electrovanne general
 Electrovanne demarrage

ENGLISH
 Conection point with R
 Connection points 160/200 without drying nor condenser
 Condenser
 Rinse auxiliary relay
 Wash pump contactor 1/2/3
 Pre-Wash pump contactor
 Exhaust motor contactor
 Drying motor contactor
 Advance contactor 1/2
 Motor recover contactor
 Boiler heating contactor
 Drying heating element contactor
 Rinse heating contactor
 Tank heating contactor 2
 Tank heating contactor 1
 Door relay
 Rinse doser
 Detergent doser
 Fuse
 Thermic switch exhaust motor relay
 Thermic switch pump 1/2/3
 Drying motor thermic relay
 Thermic switch recover motor
 Thermic switch rack pulling motor
 Rinse microswitch
 Main switch
 Wash microswitch
 On pushbutton
 Rinse door microswitch
 Off pushbutton
 Pre-wash door microswitch
 Tank door microswitch 1/2/3
 Operation light
 Start light
 Fill and rinse pump
 Rinse pump
 Wash pump 1/2/3
 Pressure pump
 Pre-wash pump
 Exhaust steam motor
 Recover motor
 Drying motor
 Motor advance
 Rinse level switch
 Emergency stop
 Pre-wash level switch
 Wash level 1 and heating switch
 Wash level 1 and fill switch
 Wash level 2 and heating switch
 Wash level 2 and fill switch
 Wash 3 fill pressostat
 Generator rele
 Water heater feeding
 Rinse and fill auxiliary relay
 Boiler heating element
 Drying heating element
 Rinse heating heater
 Tank heater 2
 Tank heater 1
 Safety end switch
 Rinse thermostat
 Boiler thermostat
 Rinsing timer
 Start timer
 Drying timer
 Recover thermostat
 Trasformer
 Drying thermostat
 Boiler Hi-limit thermostat
 Tank thermostat 1/2
 Fill and rinse valve
 Switchboard fan
 Exhaust condenser solenoide valve
 Tank fill valve
 Main valve
 Outlet solenoide valve

DEUTSCH
 Anschlusspunkte mit R
 Anschlusspunkte 160/200 weder ohne
 Kondensator
 Hilfsrelais Spülen
 Kontaktschütz Waschpumpe
 Kontaktschütz Vorwaschpumpe
 Kontaktschütz Abzugsmotor
 Kontaktschütz Trocknungsmotor
 Kontaktschütz Vorlauf 1/2
 Kontaktschütz Rekuperatormotor
 Kontaktschütz Boilerheizung
 Kontaktschütz Trocknungsheizung
 Kontaktschütz Spülheizung
 Kontaktschütz Heizung Tank
 Kontaktschütz Heizung Tank
 Türrelais
 Dosierer Glanzmittel
 Dosierer Spülmittel
 Sicherung
 Thermorelais Abzugsmotor
 Thermoschalter Waschpumpe
 Thermorelais Trocknungsmotor
 Thermorelais Rekuperatormotor
 Thermoschalter Vorlaufmotor
 Mikroschalter Spülen
 Hauptschalter
 Mikroschalter Waschen
 Betriebstaster
 Mikroschalter Tür Spülen
 Aus-Taster
 Mikroschalter Tür Vorwaschen
 Mikroschalter Tür Tank 1/2/3
 Betriebsanzeigelampe
 Startanzeigelampe
 Füll-und Spülpumpe
 Spülpumpe
 Waschpumpe 1/2/3
 Druckpumpe
 Vorwaschpumpe
 Motor Dampfzug
 Rekuperatormotor
 Trocknungsmotor
 Vorlaufmotor
 Druckregler Spülen
 Not-Aus
 Druckregler Vorwaschen
 Druckregler Waschstufe 1 Heiz
 Druckregler Waschstufe 1 Füll
 Druckregler Waschstufe 2 Heiz
 Druckregler Waschstufe 2 Füll
 Druckwächter Spülgang 3 Füll
 Relais Generator
 Stromversorgungsanschluss Generator
 Hilfsrelais Spülen und Füllen
 Boilerheizwiderstand
 Heizwiderstand Trocknen
 Heizwiderstand Spülen
 Heizwiderstand Tank 2
 Heizwiderstand Tank 1
 Mikroschalter Zyklusende
 Thermostat zum Spülen
 Thermostat kessel
 Zeitschaltuhr Spülgang
 Start-Timer
 Trocknungs-Timer
 Rekuperator-Timer
 Transformator
 Trocknungsthermostat
 Grenzthermostat Boiler
 Thermostat Tank 1/2
 Elektroventil Füllen und Spülen
 Schalttafelventilator
 Elektroventil Dampfkondensator
 Elektroventil Tankfüllung
 Hauptelektroventil
 Ausgangelektroventil