



+7(812)987-08-81




1. Шероховатость впадин витков после покрытия $6.3 \sqrt{}$
 2. Покрытые шнеки поз. 2 и покрытия шнеков "Гор. О, кроме поверхн. Е, Ж."
 3. $h_{14} \pm 2$
 4. * Размеры для справок.
 5. ** Размеры и шероховатость поверхн. до покрытия.

B - B



A - A



| | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------------------|
| 03.51-06 | Трубы 24.08.06 | 03.11-10 | Весы 30.03.10. |
| 03.28-06 | Трубы 20.05.06 | 03.11-07 | Манометры |
| 03.07-04 | Силы | 03.86-06 | Манометры - 20.14.06 |
| 03.17-03 | Трубы | 03.57-06 | Трубы 25.09.06 |
| 03.07-88 | Трубы | | |
| 03.04-98 | Трубы | | |
| Цикл работ | | | |
| Разр. Казаков | | | |
| Проб. Непринят | | | |
| Гл. конструктор | | | |

М.М. 02.000СБ

Шнек

| Лист | Масштаб | Масшт. |
|------|---------|--------|
| 01А | 2:1 | 1:1 |
| Лист | Лист | Лист |